СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Компрессор "Темп-1М"

заводской номер 33 48 1192

соответствует ТУ 84-909-81 и признан



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Компрессор парегнесной автомобильных оботролем произреждения услуги контролем предправтивней и предпра

9.2. Завод не несет ответственности и не гарантирует нормальную работу в случае несоблюдения правил эксплуатации или отсутствия в гарантийном талоне штампа магазина с указанием даты продажи.

Все замечання по работе компрессора изправлять по адресу: 199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, 1. Гарантийный и послегарантийный ремонт провзоодита заводом. Ресходы по отправке изделия для гарантийного ремонта возмещаются заводом по предъявлении квитанция.

Артикул

Изготовитель

ПО "Завод имени М. И. Калинина"

возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Методы устранения
1. При включении двигатель не работает	Неисправен штекер или вы- ключатель	Устранить неисправность
	Обрыв токопроводящих про-	Проверить провода и устранить не- исправность
2. Уменьшилась производи- тельность	Высохла смазка	Смазать консистентной смазкой ниж- нюю часть цилиндра
	Износилось уплотнительное кольцо	Сменить разрезное кольцо
3. Слабо держится наконеч- ник на вентиле колеса	Износилась уплотнительная втулка наконечника	Разобрать наконечник и заменить изношенную втулку